

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Municipio	IV
Denominazione del PROGETTO	Messa in sicurezza edificio scuola elementare Balabanoff
Soggetto proponente	Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene
Area di localizzazione dell'intervento* * allegare cartografia	Istituto comprensivo Angelica Balabanoff - Via Angelica Balabanoff, 62 (Quartiere di Colli Aniene) - Roma

2. SINTESI DELLA PROPOSTA

La situazione di emergenza degli edifici scolastici di Colli Aniene è stata già portata su tutti i tavoli istituzionali ed è venuta più volte alla ribalta dei quotidiani nazionali e locali e documentata in un ampio [dossier](#) già consegnato al Municipio e al Comune di Roma Capitale. Ad oggi, nonostante tutti gli impegni presi dall'amministrazione locale, nessun intervento strutturale è stato messo in atto per sanare la situazione. Anche il consiglio del IV Municipio (ex V) si è espresso più volte su questo tema con la risoluzione n. 1 – 2013 (Lavori somma urgenza plessi scolastici Municipio V), risoluzione n. 4 – 2011 (Interventi di manutenzione edilizia sulle coperture degli edifici scolastici), risoluzione n. 5 – 2013 (Amianto nelle scuole) – risoluzione n. 18 – 2011 (Lavori di messa in sicurezza coperture edifici scolastici). In particolare il plesso scolastico che ospita la scuola elementare Balabanoff presenta gravi problemi di sicurezza segnalati ripetutamente al Municipio dalla dirigenza scolastica e dai cittadini. Ricordiamo che con deliberazione n. 397 del 18 novembre 2013 per questa scuola è stato approvato il progetto preliminare di recupero e messa in sicurezza scuole ai fini dell'assegnazione delle risorse previste dal Programma straordinario per l'Edilizia scolastica in attuazione della D.G.R. n. 295 del 19 settembre 2013 ma lo stanziamento non è mai arrivato. In particolare ricordiamo la situazione dell'istituto:

- Gravi segni di deterioramento della struttura esterna visibili ad occhio nudo con ferri scoperti del cemento armato e larghe crepe con distacco continuo di intonaco.
- Problemi di sicurezza nell'uscita secondaria a causa dello stretto passaggio.
- Mancanza di una copertura verso l'uscita secondaria usata giornalmente per l'uscita di alcune classi.
- Ampie macchie di umidità nei soffitti delle aule e dei bagni dovuto ad infiltrazioni varie
- Giardino carente di manutenzione e pieno di buche
- Pini nei giardini non curati con rami pericolosi per i ragazzi (a volte caduti nel giardino nell'area giochi)
- Circa due anni fa una parte del controsoffitto è caduta su alcuni banchi di un'aula che in quel momento era fortunatamente deserta perché i bambini erano nella pausa ricreativa.
- Scarsa illuminazione dei vialetti in parte sistemata con il contributo di alcuni genitori che si sono fatti carico di acquistare due grossi riflettori.
- Vialetti soggetti ad allagamenti in caso di pioggia.
- L'uscita su viale Bardanzellu (un tratto interno del lungo viale che riporta lo stesso nome) è su un tratto di strada con un'unica via di uscita dove le automobili sono costrette a effettuare manovre pericolose per l'incolumità dei ragazzi.
- Numerosi servizi igienici non funzionanti per scarsa manutenzione degli stessi
- Piante rampicanti lungo l'edificio che arrivano ad ostruire gli scoli del tetto provocando infiltrazioni nonostante il recente rifacimento della copertura (3-4 anni)

Molte altre scuole del quartiere sono in una situazione simile, forse, con una gravità minore. Tutto documentato nel [dossier raccolto dal Coordinamento Colli Aniene](#).